



GE VIVID + M4S- RS KARDIO SONDE - DEFEKT - OPTISCHER FEHLER

SKU: GB082025



Categories: [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **GE Vivid + M4S-RS Kardio Sonde** ist ein spezialisiertes medizinisches Ultraschalltransducer, das hauptsächlich für die kardiologische Bildgebung entwickelt wurde. Dieses hochentwickelte Gerät ermöglicht präzise und detailreiche Darstellungen des Herzens zur Diagnostik und Verlaufskontrolle verschiedener Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Produktstatus: Defekt – Optischer Fehler

Beschreibung des Defekts:

Bei diesem Exemplar liegt ein optischer Fehler vor, der die Bildqualität und somit die diagnostische Aussagekraft der Sonde erheblich beeinträchtigt. Es handelt sich hierbei um eine Einschränkung, die den Einsatz im klinischen Routinebetrieb nicht mehr zulässt.

Technische Merkmale der GE Vivid + M4S-RS Kardio Sonde:

- Hochfrequente Schallköpfe für exzellente Bildauflösung
- Speziell für die transthorakale Echokardiographie konzipiert
- Kompatibel mit GE Vivid Ultraschallsystemen
- Ermöglicht Echtzeit-Bildgebung und Doppleruntersuchungen
- Robustes Design für den klinischen Einsatz

Hinweis zum Produkt:

Aufgrund des optischen Fehlers wird diese Sonde ausschließlich als defekt angeboten. Eine Reparatur oder Ersatzteilgewinnung sollte nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden. Die Sonde eignet sich für Techniker und Serviceteams, die Ersatzteile benötigen oder Reparaturen durchführen möchten.



Zusammenfassung:

Die GE Vivid + M4S-RS Kardio Sonde ist eine hochwertige Ultraschallsonde für kardiologische Anwendungen. In diesem Zustand mit optischem Fehler ist sie nicht für den klinischen Gebrauch geeignet, bietet jedoch Potenzial für Reparatur oder Ersatzteilgewinnung. Bitte beachten Sie den defekten Zustand vor dem Kauf.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

