



MEDELA VARIO 18 ABSAUGER DEFEKT – DREHKNOPF OHNE FUNKTION – MACHT GERRÄUSCHE – DEFEKT

SKU: BC082025



Categories: [Patientenversorgung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Medela Vario 18 Absauger** ist ein bewährtes medizinisches Gerät, das speziell für die Absaugung von Sekreten in klinischen und häuslichen Situationen entwickelt wurde. In diesem Fall handelt es sich um ein Gerät mit einem technischen Defekt, der die Funktionalität erheblich einschränkt.

Beschreibung des Defekts:

- **Drehknopf ohne Funktion:** Der Regler zur Einstellung der Saugleistung lässt sich nicht mehr bedienen. Dies führt dazu, dass keine Anpassung der Absaugstärke möglich ist.
- **Geräuschentwicklung:** Das Gerät erzeugt ungewöhnliche Geräusche während des Betriebs, die auf mechanische Probleme oder Verschleiß hinweisen könnten.
- **Allgemeiner Defekt:** Aufgrund der genannten Probleme ist die Zuverlässigkeit und Sicherheit des Absaugers nicht gewährleistet.

Wichtige Hinweise:

- Das Gerät sollte **nicht im medizinischen Einsatz verwendet** werden, solange der Defekt besteht, da dies zu unzureichender Absaugung und potenziellen Gefahren für den Patienten führen kann.



- Eine fachgerechte Reparatur durch autorisierte Servicezentren wird empfohlen, um die volle Funktionalität und Sicherheit wiederherzustellen.
- Vor einer erneuten Inbetriebnahme ist eine umfassende Prüfung des Geräts notwendig.

Zusammenfassend handelt es sich bei diesem Medela Vario 18 Absauger um ein Gerät mit deutlich eingeschränkter Funktionalität, das aktuell nicht den medizinischen Anforderungen entspricht. Eine Reparatur sollte in Erwägung gezogen werden, um den sicheren und effektiven Einsatz wieder zu gewährleisten.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

