



[MULTI SKIN TEST CENTER MC 750 - DEFEKT](#)

SKU: DP072025



Categories: [Dermatologie](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Multi Skin Test Center MC 750** ist ein fortschrittliches Diagnosesystem, das speziell für die professionelle Hautanalyse entwickelt wurde. Es ermöglicht die präzise Messung verschiedener Hautparameter wie Feuchtigkeit, Fettgehalt, Elastizität und Pigmentierung. Durch seine vielfältigen Funktionen unterstützt es Dermatologen, Kosmetiker und medizinisches Fachpersonal bei der detaillierten Beurteilung des Hautzustands und der individuellen Beratung der Patienten.

Wichtiger Hinweis: Dieses Gerät wird **defekt** angeboten und ist derzeit nicht funktionsfähig. Eine Reparatur oder Wiederherstellung der Funktionalität ist erforderlich, bevor es im klinischen oder kosmetischen Bereich eingesetzt werden kann.

Technische Merkmale des Multi Skin Test Center MC 750:

- Erfassung multipler Hautparameter in einem Gerät
- Intuitive Benutzeroberfläche für einfache Bedienung
- Portables Design für flexible Anwendung
- Verbindungsmöglichkeiten für Datenübertragung und Dokumentation
- Kalibrierungsoptionen zur Sicherstellung präziser Messergebnisse

Potenzielle Einsatzgebiete:

- Dermatologische Diagnostik und Verlaufskontrolle
- Kosmetische Hautanalysen und Beratung
- Forschung im Bereich Hautphysiologie
- Qualitätskontrolle in der Produktentwicklung

Hinweise zum defekten Zustand: Aufgrund des aktuellen Defekts kann das Gerät keine verlässlichen Messwerte liefern. Es empfiehlt sich, vor einer möglichen Instandsetzung eine fachkundige Begutachtung durchzuführen.



Ersatzteile und Reparaturdienstleistungen sind je nach Hersteller und Verfügbarkeit erforderlich.

Das Multi Skin Test Center MC 750 bietet bei funktionstüchtigem Zustand eine umfassende Lösung zur Hautanalyse auf professionellem Niveau. Trotz des derzeitigen Defekts stellt es für Fachbetriebe mit Reparaturkapazitäten eine interessante Investition dar.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

