



[OLYMPUS CF-H180AL VIDEO KOLOSKOP - DEFEKT - CCD - DEFECT](#)

SKU: JJ052025



Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Olympus CF-H180AL Video-Koloskop** ist ein hochwertiges Endoskop, das speziell für die Koloskopie entwickelt wurde. Es bietet eine hervorragende Bildqualität dank seines integrierten **CCD-Sensors**, der hochauflösende Bilder des Dickdarms für eine präzise Diagnostik liefert.

Produktzustand: Dieses Gerät ist als **defekt** gekennzeichnet. Der CCD-Sensor weist technische Mängel auf, wodurch die Bildqualität beeinträchtigt ist oder die Bildübertragung nicht mehr funktioniert. Es wird daher ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Koloskop nicht einsatzbereit ist und vor einer möglichen Reparatur oder Wiederverwendung sorgfältig geprüft werden muss.

Technische Merkmale des Olympus CF-H180AL:

- Hochauflösender CCD-Bildsensor für exzellente Bilddarstellung
- Flexible, ergonomische Bauweise für komfortable Handhabung
- Für Koloskopie-Anwendungen optimiert
- Robuste Konstruktion für den medizinischen Dauereinsatz

Hinweis für Interessenten: Aufgrund des technischen Defekts am CCD-Sensor ist das Gerät nur für Reparaturbetriebe oder als Ersatzteilsponder geeignet. Ein professioneller Endoskopie-Service sollte die genaue Fehlerdiagnose und die Machbarkeit einer Instandsetzung durchführen.

Dieses Angebot richtet sich an Fachbetriebe und Techniker, die Erfahrung mit der Reparatur und Wartung von medizinischen Endoskopen besitzen. Der Olympus CF-H180AL stellt trotz des Defekts eine wertvolle Ressource für Ersatzteile oder als Basis für eine kosteneffiziente Wiederherstellung dar.



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

