



SIEMENS C5-2 ULTRASCHALL ULTRASOUND PROBE SONDE - DEFEKT

SKU: CU012025-K



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Siemens C5-2 ist eine konvexe Ultraschallsonde, häufig verwendet für abdominelle Anwendungen. Dieses Exemplar ist defekt und wird als Ersatzteilsender oder zur Reparatur angeboten.

Details:

- Typ: Konvexsonde
- Frequenz: 2–5 MHz
- Kompatibilität: Siemens Ultraschallgeräte (je nach Modell)
- Zustand: Defekt / keine Funktion – optisch ggf. in Ordnung, keine Bildgebung

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

