



WAVELIGHT AURIGA - LASER - DEFEKT

SKU: GB042025-NV

WAVELIGHT Auriga ist ein hochpräziser ophthalmologischer Laser, der in der refraktiven Chirurgie eingesetzt wird. Dieses Gerät ist derzeit *defekt* und benötigt eine fachgerechte Reparatur, bevor es wieder eingesetzt werden kann.



Categories: [Laser-Chirurgie-Geräte](#), [Laser-Chirurgie-Geräte](#), [Laser-Chirurgie-Geräte](#), [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **WAVELIGHT Auriga** ist ein hochmodernes ophthalmologisches Lasersystem, das speziell für refraktive und therapeutische Augenbehandlungen entwickelt wurde. Dieses Gerät ermöglicht präzise, effiziente und schonende Eingriffe mit einer herausragenden optischen Qualität und einer benutzerfreundlichen Bedienoberfläche.

Hinweis: Das angebotene Gerät ist **defekt** und daher nicht einsatzbereit. Es wird ausschließlich für Reparaturzwecke, Ersatzteilgewinnung oder als Vorlage für technische Evaluierungen angeboten.

Die wichtigsten Merkmale des **WAVELIGHT Auriga** umfassen:

- **Präziser Excimer-Laser:** Ermöglicht exakte Gewebeablationen für refraktive Chirurgie wie LASIK und PRK.
- **Integrierte Diagnostik:** Umfangreiche Mess- und Überwachungsfunktionen zur Optimierung der Behandlungsparameter.
- **Ergonomisches Design:** Für einen komfortablen Einsatz und einfache Handhabung im klinischen Alltag.
- **Hohe Wiederholgenauigkeit:** Sicherstellung konsistenter Ergebnisse bei wiederholten Anwendungen.
- **Modernste Software:** Intuitive Benutzeroberfläche mit umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten.

Das Gerät bietet eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten in der refraktiven Chirurgie sowie bei therapeutischen



Anwendungen zur Behandlung verschiedener Hornhauterkrankungen. Aufgrund des Defekts sollte der **WAVELIGHT Auriga** nur mit entsprechender technischer Expertise und nach umfassender Überprüfung verwendet werden.

Empfehlung: Vor einer möglichen Reparatur oder Wiederinbetriebnahme ist eine detaillierte technische Diagnostik durch einen autorisierten Servicepartner unabdingbar. Ersatzteile und technische Dokumentationen sind möglicherweise erforderlich, um die volle Funktionalität wiederherzustellen.

Dieser **WAVELIGHT Auriga Laser** stellt somit eine wertvolle Ressource für Spezialisten und Einrichtungen dar, die über die notwendigen Kenntnisse und Kapazitäten zur Instandsetzung verfügen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

